

Informations sur la sécurité du produit

Bande abrasive XK870T L.610mm I.13mm K.120 pour STA/Titan/NE

Fabricant/Personne de contact : VSM-Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG,
Siegmundstr.17, 30165 Hannover, Deutschland
e-Mail : info@vsmag.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 701067, 701066, 701065, 701063, 701062, 701061, 701060, 701059, 701057, 701056, 701055, 701054, 701053, 701051, 701050, 701049, 701048, 701047, 701045, 701044, 701043, 701042

Instructions de sécurité:

- Porter des masques de protection respiratoire pour éviter la poussière et les particules.
- Utiliser des lunettes de protection pour protéger les yeux des étincelles et de la poussière.
- Porter des protections auditives pour éviter les lésions auditives dues à des niveaux sonores élevés.
- Bien aérer l'atelier pour éviter l'accumulation de vapeurs nocives.
- Porter des vêtements de sécurité pour éviter les blessures.
- Lire et suivre le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Attention au risque de blessure dû aux bords tranchants de la bande abrasive.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables, car des étincelles peuvent se produire.
- S'assurer que la bande abrasive est correctement montée, tendue et en bon état afin d'éviter tout problème de fonctionnement et toute blessure.
- Ne pas travailler avec les mains mouillées pour éviter les risques électriques.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants, car il existe un risque d'étouffement dû aux fines particules.
- Ne convient pas à l'utilisation par des personnes de moins de 16 ans.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.
- Maintenir le lieu de travail propre et libre de tout obstacle afin d'éviter les accidents.
- Évitez tout contact direct de la peau avec des matériaux abrasifs.
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de protection, des gants et un masque anti-poussière.
- Lors de l'utilisation, assurer une ventilation appropriée afin de minimiser les vapeurs et poussières dangereuses.
- Maintenez le dispositif d'affûtage stable pendant le fonctionnement afin d'éviter qu'il ne glisse ou ne se déplace.
- Respecter les avertissements afin de minimiser le risque de choc électrique, de blessure ou de dommage matériel.
- Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées afin d'éviter les vapeurs nocives et la poussière.
- Veiller à l'élimination correcte des déchets produits pendant l'affûtage.
- Convient uniquement à l'usage prévu, pour l'usinage de matériaux tels que l'acier au chrome-nickel, l'acier fortement allié et les alliages de titane.
- Attention : Porter un équipement de protection tel que des gants et des lunettes de protection.
- Lors de l'utilisation d'alliages de titane, tenir compte du fait qu'il peut y avoir formation d'étincelles et risque d'incendie.