Productveiligheidsinformatie

Spiralbohrer DIN 340 Typ N D.13mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 705648, 705647, 705646, 705645, 705644, 705643, 705641, 705640, 705639, 705637, 705636, 705635, 705633, 705632, 705631, 705630, 705629, 705627, 705626, 705625, 705624, 705623, 705621, 705620, 705619, 705618, 705617, 705615, 705614, 705613, 705612, 705611

Veiligheidsinstructies:

- Let op: scherpe messen en randen, kans op letsel; gebruik geschikte beschermingsmiddelen.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming) om letsel te voorkomen.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is en maak het niet toegankelijk voor kinderen.
- Zorg ervoor dat de boor stevig vastgeklemd zit in de boorhouder en dat het werkstuk geborgd is om te voorkomen dat het wegglijdt.
- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen; let op mogelijke gevaren van metaalsplinters.
- Het product mag alleen worden gebruikt door getraind personeel; lees voor gebruik de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies.
- Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de boor tijdens het gebruik.
- Controleer boren regelmatig op beschadigingen en vervang beschadigd gereedschap onmiddellijk.
- Bewaar het product op een veilige, droge plaats buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het gereedschap niet op gladde of onbekende oppervlakken om te voorkomen dat het wegglijdt.
- Draag geschikte veiligheidsuitrusting bij het gebruik van spiraalboren om mechanisch letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het boorapparaat geschikt is voor de betreffende materialen om overbelasting te voorkomen.
- Werk niet aan beschadigde of versleten onderdelen en verwijder geen beschermingen tijdens het gebruik.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het werken met materialen om gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.
- Controleer voor het boren de materiaalsterkte en de juiste snelheid.