Productveiligheidsinformatie

NC-Anbohrer D.16mm VHM 120Grad PROMAT

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 706448, 706446, 706445, 706443, 706442, 706440, 706439, 706437, 706436, 706435, 706433, 706432, 706431, 706430, 706429, 706428, 706426, 706425, 706424, 706423, 706422, 706421, 706419, 706418, 706417

Veiligheidsinstructies:

- Let op: scherp gereedschap en scherpe randen. Voorkom snijverwondingen door voorzichtig te zijn en geschikte beschermingsmiddelen te dragen (handschoenen, veiligheidsbril).
- Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), zoals een veiligheidsbril, handschoenen en gehoorbescherming, om letsel te voorkomen.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen, want het is niet geschikt voor personen jonger dan 16 jaar.
- Controleer voor gebruik of het gereedschap, de spotboor en de machine niet zichtbaar beschadigd zijn en goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat de machine correct is afgesteld, inclusief de juiste snelheid en snijsnelheid, om oververhitting en slijtage van het gereedschap te voorkomen.
- Vermijd gebruik in de buurt van ontvlambare materialen en op plaatsen met onbeschermde elektrische onderdelen.
- Gebruik de spotboor alleen in goed geventileerde ruimtes om blootstelling aan dampen en metaalspanen te minimaliseren.
- Controleer voor gebruik of alle veiligheidsvoorzieningen op de machine werken.
- Gebruik de machine alleen voor het beoogde doel en neem de veiligheidsinstructies van de machinefabrikant in acht. Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel.
- Bewaar het product op een droge plaats en controleer regelmatig op slijtage of schade.
- Niet gebruiken zonder de juiste training. Volg de gebruiksaanwijzing van de machine en de aanbevolen snijsnelheid.
- Zorg ervoor dat de spotboor alleen wordt geïnstalleerd op compatibele machines. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.
- Houd tijdens het werk afstand van andere mensen en houd het werkgebied schoon en opgeruimd om struikelgevaar te voorkomen.
- Gebruik geschikte kleminrichtingen om werkstukken stevig op hun plaats te houden.