Productveiligheidsinformatie

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.12mm HSS-Co Zyl.schaft Reihe 3 PROMAT

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 730184, 706560, 706558, 706557, 706556, 706555, 706554, 706553, 706551, 706550, 706549, 706548, 706547, 706546, 706544, 706543, 706542, 706541, 706540, 706538, 706537, 706536, 706535, 706534, 706532, 706531, 706530, 706529, 706528, 706525, 706524, 706523, 706522, 706521, 706520, 706518, 706517, 706516, 706515, 706514, 706513, 706511, 706510, 706509, 706507, 706506, 706505, 706503, 706502, 706501, 706500, 706499, 706498, 706496, 706495, 706494, 706493, 706491, 706490, 706489, 706488, 706487, 706486, 706484, 706483, 706482, 706481, 706480, 706479, 706478, 706476, 706475, 706474, 706472

Veiligheidsinstructies:

- Gevaar door scherpe snijranden; gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril, handschoenen).
- Gebruik de boor alleen met geschikte machines en gereedschappen die geschikt zijn voor het beoogde doel.
- Zorg ervoor dat het werkstuk goed vastgeklemd zit om ongecontroleerde bewegingen en wegglijden te voorkomen.
- Vermijd overbelasting van de boor; overschrijd de aanbevolen snelheden niet.
- Permanente thermische belasting kan leiden tot verkleuring en materiaalbeschadiging; laat afkoelen na gebruik.
- Onderhoud de machines regelmatig om een veilig gebruik van de boormachine te garanderen.
- Alleen gebruiken door gekwalificeerd personeel om letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in de buurt van ontvlambare materialen.
- Vermijd letsel door uitglijden of ongecontroleerde rotatie van de boor bij onjuist gebruik.
- Draag beschermende uitrusting zoals oog- en oorbescherming om letsel door spaanders en lawaai te voorkomen.
- Zorg er bij opslag en transport voor dat de boren beschermd zijn tegen beschadiging en hitte.
- Vermijd gebruik in natte omstandigheden om het risico op elektrische schokken te minimaliseren.
- Berg de boor veilig en buiten het bereik van kinderen op om ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de boor correct is vastgeklemd voor een veilige werking.
- Controleer de boormachine regelmatig op beschadigingen en vervang beschadigd gereedschap onmiddellijk.
- Koppel de machine los van de voeding voordat u de boor vervangt.
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie zorgvuldig door.
- Stel een geschikte snijsnelheid en voedingssnelheid in om oververhitting te voorkomen.
- Geschikt voor gebruik onder hoge thermische spanningen, maar er moet rekening worden gehouden met de materiaalcompatibiliteit van het werkstuk.
- Product niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
- Alleen gebruiken door getrainde personen.
- Zorg er bij het boren in metalen materialen voor dat de werkstukken goed vastzitten.
- Vermijd hoge snelheden, vooral bij het verwerken van harde materialen.
- Inspecteer de boor regelmatig op schade of slijtage om defecten tijdens het gebruik te voorkomen.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) tijdens het boren, waaronder gehoorbescherming in lawaaierige omstandigheden.
- Vermijden van oververhitting door continue koeling tijdens het boren.

- Bescherm tegen overmatige hitte en vocht.
- Niet gebruiken in materialen waar explosieve gassen kunnen vrijkomen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik door gespecialiseerd personeel.