Produktsicherheitsinformationen

Schleifband XK870T L.610mm B.13mm K.120 f.STA/Titan/NE

Hersteller/Verantwortliche Person: VSM-Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG,
Siegmundstr.17, 30165 Hannover, Deutschland
E-Mail: info@vsmag.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 701067, 701066, 701065, 701063, 701062, 701061, 701060, 701059, 701057, 701056, 701055, 701054, 701053, 701051, 701050, 701049, 701048, 701047, 701045, 701044, 701043, 701042

Sicherheitshinweise:

- Atemschutzmasken tragen, um Staub und Partikel zu vermeiden.
- Schutzbrille verwenden, um die Augen vor Funken und Staub zu schützen.
- Gehörschutz tragen, um Hörschäden durch hohe Lärmpegel zu vermeiden.
- Die Werkstatt gut belüften, um die Ansammlung schädlicher Dämpfe zu verhindern.
- Sicherheitskleidung tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Betriebsanleitung vor dem Gebrauch lesen und befolgen.
- Vorsicht vor Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Schleifbandes.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden, da Funken entstehen können.
- Sicherstellen, dass das Schleifband korrekt montiert, gespannt und in gutem Zustand ist, um Betriebsstörungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht mit nassen Händen arbeiten, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in die Nähe von Kindern bringen, da Erstickungsgefahr durch feine Partikel besteht.
- Nicht für die Verwendung durch Personen unter 16 Jahren geeignet.
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit abrasiven Materialien.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Staubmaske tragen.
- Bei Verwendung geeignete Belüftung sicherstellen, um gefährliche Dämpfe und Staub zu minimieren.
- Halten Sie das Schleifgerät während des Betriebs stabil, um ein Abrutschen oder Verrutschen zu verhindern.
- Warnhinweise beachten, um das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen oder Sachschäden zu minimieren.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, um schädliche Dämpfe und Staub zu vermeiden.
- Für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sorgen, die während des Schleifens entstehen.
- Geeignet nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, zum Bearbeiten von Materialien wie Chrom-Nickel-Stahl, hochlegiertem Stahl und Titanlegierungen.
- Achtung: Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Bei der Verarbeitung von Titanlegierungen beachten, dass Funkenbildung und Brandgefahr bestehen können.