Produktsicherheitsinformationen

Spiralbohrer DIN 340 Typ N D.13mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft

Hersteller/Verantwortliche Person: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
E-Mail: info@schaefer-shop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 705648, 705647, 705646, 705645, 705644, 705643, 705641, 705640, 705639, 705637, 705636, 705635, 705633, 705632, 705631, 705630, 705629, 705627, 705626, 705625, 705624, 705623, 705621, 705620, 705619, 705618, 705617, 705615, 705614, 705613, 705612, 705611

Sicherheitshinweise:

- Achtung: Scharfe Klingen und Kanten, Verletzungsgefahr; geeignete Schutzausrüstung verwenden.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz), um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden und nicht für Kinder zugänglich machen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Bohrer sicher im Bohrfutter eingespannt ist und das Werkstück gesichert ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden; achten Sie auf mögliche Gefahren durch Metallspäne.
- Das Produkt nur von geschultem Personal verwenden; Benutzeranleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch lesen.
- Halten Sie Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Bohrer regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und beschädigte Werkzeuge sofort ersetzen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf glatten oder unbekannten Oberflächen, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Bei der Verwendung von Spiralbohrern geeignete Sicherheitsausrüstung tragen, um mechanische Verletzungen zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass das Bohrgerät für die jeweiligen Materialien geeignet ist, um Überlastung zu vermeiden.
- Nicht bei Beschädigungen oder Abnutzung arbeiten und keine Schutzvorrichtungen während des Betriebs entfernen.
- Sorgen Sie für angemessene Belüftung beim Arbeiten mit Materialien, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
- Vor dem Bohren die Materialfestigkeit und die geeignete Drehzahl überprüfen.