Informations sur la sécurité du produit

Schäfer Shop Genius Bureau de forme libre MODENA FLEX, approche à droite/à gauche, 4 pieds en tube carré, L 1800 mm

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 292430, 292410, 292400, 292390, 292330, 292310, 292300, 292290, 298950, 298940

Instructions de sécurité:

- Veillez à ce que la table soit stable et correctement montée afin d'éviter les accidents et les blessures. Si le sol est irrégulier, utiliser des vis de compensation pour le sol.
- Éviter les charges excessives et répartir uniformément les objets lourds afin d'éviter que le plateau ne bascule ou ne se brise. Ne pas dépasser la capacité de charge maximale.
- sécurisation et raccordement correct de tous les câbles et appareils électriques afin d'éviter les risques de trébuchement, de surchauffe ou de court-circuit. Contrôler régulièrement les passages de câbles.
- Lors du réglage de la hauteur de la table, veillez à suivre les instructions afin d'éviter tout basculement ou renversement. Vérifier régulièrement le mécanisme de réglage de la hauteur.
- La table ne doit être montée et réglée que par des adultes. Arrondir les angles vifs afin d'éviter les blessures.
- S'assurer que le plateau n'est pas placé à proximité d'une source d'eau ou de températures extrêmes. Protéger la surface des objets chauds.
- Vérifier régulièrement le serrage et l'état des vis, des vis de maintien et des fixations. En cas de dommages, contacter le fabricant et ne pas utiliser la table.
- Utiliser le bureau conformément aux spécifications et aux instructions prévues. Ne pas l'utiliser pour s'asseoir ou se tenir debout afin d'éviter tout risque de chute.
- Garder le poste de travail libre d'objets superflus afin d'éviter les accidents. Utiliser le bureau comme meuble individuel ou en combinaison avec un espace suffisant.
- Joindre des instructions pour le nettoyage correct de la surface en mélaminé afin d'éviter tout dommage.