Informations sur la sécurité du produit

Disque en fibre CS 565 D.180mm K.24 INOX ZK KLINGSPOR

Fabricant/Personne de contact : Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, Deutschland
e-Mail : verkauf@klingspor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 701779, 701778, 701776, 701775, 701774, 701773, 701772, 701771, 701769

Instructions de sécurité:

- Veuillez porter des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de protection, des protections auditives et des gants, afin d'éviter les blessures dues à la poussière de ponçage, aux étincelles et au bruit.
- Évitez tout contact avec la peau et utilisez des masques de protection respiratoire appropriés, en particulier lors du traitement de l'acier inoxydable, afin d'éviter toute irritation de la peau et l'inhalation de poussières.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale : 8500 min⁻¹, 12000 min⁻¹ ou 13200 min⁻¹ selon les spécifications du produit, afin d'éviter les rebonds, la surchauffe et les risques pour la sécurité.
- Avant utilisation, vérifier que le disque en fibre ne présente pas de dommages visibles et s'assurer qu'il est correctement monté afin d'éviter tout glissement et toute défaillance du produit.
- Ne pas utiliser en contact avec de l'eau afin d'éviter tout risque électrique.
- Vérifier l'absence de matériaux inflammables dans l'environnement, maintenir une distance de sécurité et garder la zone de travail propre.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu, conformément aux instructions du fabricant, et s'assurer que seul un personnel compétent utilise le produit afin de minimiser les risques.
- Porter des gants de protection, en particulier pour les arêtes vives, afin d'éviter les blessures aux mains.
- Ne pas travailler au-dessus de la tête ou dans des positions corporelles inconfortables afin d'éviter les accidents.
- Maintenez la zone de travail libre de tout objet ou personne inutile pendant le ponçage.
- Convient pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable, ne pas utiliser pour d'autres matériaux.
- Lire attentivement les instructions relatives à la manipulation et à l'utilisation sûres du produit et éliminer correctement les déchets qui en résultent.