

Productveiligheidsinformatie

Bureaustoel 9651 ESD, met glijders en voetenring

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 308144, 308143, 308142, 141435

Veiligheidsinstructies:

- Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.
- Risico op elektrische schokken door de elektrische geleidbaarheid van de stoel. Vermijd contact met water en gebruik in een vochtige omgeving of in de buurt van water wordt afgeraden. Elektrische geleiding kan gevaarlijk zijn als deze beschadigd is, dus controleer regelmatig op slijtage.
- Zorg ervoor dat de stoel stabiel op het oppervlak staat om valgevaar te voorkomen.
- De zithoogte mag niet hoger worden ingesteld dan de maximale instelling om valgevaar te voorkomen. Controleer voor gebruik of de zithoogte correct is ingesteld en of de gasveer werkt.
- Het product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en mag niet worden overbelast. Gebruik het product alleen in het daarvoor bestemde gebied.
- Onjuist gebruik kan leiden tot letsel, dus zorg er altijd voor dat het apparaat stabiel staat en vermijd onjuist gebruik om schade te voorkomen.
- Het gebruik van de stoel zonder de vloerglijders kan leiden tot stabiliteitsproblemen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën om de ESD-stof te reinigen. Het product is alleen geschikt voor gebruik in ESD-gevoelige omgevingen en moet worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften.