

Productveiligheidsinformatie

Schäfer Shop Select Kledinglocker, 2 of 4 compartimenten, met sokkel, draaigrendelslot of cilinderslot

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland

E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 27121, 27119, 27118, 27117, 27115, 27114, 137009, 137008, 137007, 137006, 137005, 137004

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de kledingkast op een stabiele, vlakke ondergrond staat om kantelen te voorkomen.
- Gebruik een geschikt slot, zoals een draaigrendel of cilinderslot, om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Let er bij cilindersloten op dat je de sleutel niet verwisselt.
- Overschrijd de maximale belasting (kledingkast 80 kg) niet om structurele schade of ongelukken te voorkomen. Overbelast de legplanken of vakken niet.
- Regelmatige inspectie van deuren en sloten op functionaliteit en mogelijke schade.
- Houd de kledingkast uit de buurt van directe warmtebronnen om schade aan het materiaal te voorkomen.
- Houd de ventilatiesleuven aan de boven- en onderkant vrij voor luchtcirculatie.
- Gebruik alleen aanbevolen hangsloten (beugeldikte 5-7 mm).
- Niet gebruiken in vochtige ruimtes om roestvorming te voorkomen.
- Houd kleine onderdelen, zoals schroeven, buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Rust geen kasten uit met brandbare materialen en plaats ze niet in de buurt van dergelijke materialen.
- Volg de instructies van de fabrikant tijdens de montage om stabiliteit te garanderen.
- Reinig de producten niet met schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Houd kinderen uit de buurt van kastdeuren om verwondingen te voorkomen.
- Let op scherpe randen, vooral tijdens de montage, om letsels te voorkomen.
- Gebruik lockers alleen voor droge kleding en in werkruimten om verwarring met gewone kleding te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de materialen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt en afgevoerd.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.