

Productveiligheidsinformatie

Materiaalcontainer MC 1300, met houten vloer

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
E-mail: info@saebu.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 39062, 39058, 39054

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct en stabiel gemonteerd zijn wanneer u de materiaalcontainer in elkaar zet om instabiele constructies te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de maximale statische belasting van 500 kg/m² niet wordt overschreden, want structurele instabiliteit moet worden vermeden. Sla veilig op met de belasting verdeeld over de houten vloer.
- De houten vloer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of schade om ongelukken te voorkomen.
- Om letsels te voorkomen mag de container alleen worden gelost door geschikt personeel met een kraan of vorkheftruck.
- De vliescoating aan de onderkant van het dak kan condenswater binden; zorg ervoor dat dit niet gecombineerd wordt met doorlopende daklichten om vochtproblemen te voorkomen.
- Er is geen gereedschap nodig om de fittingen te monteren; zorg ervoor dat er geen onderdelen ontbreken of verkeerd geïnstalleerd zijn.
- Zorg ervoor dat de container alleen op stevige, vlakke oppervlakken wordt geplaatst om stabiliteit te garanderen.
- Wees voorzichtig bij montage op oneffen oppervlakken.