

Productveiligheidsinformatie

Hamerboor Expert SDS max-8X D.28mm Werkend L.800mm L.920mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Str. 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland

E-mail: kontakt@bosch.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 727317, 727315, 727314, 727312, 727310, 727309, 727308, 727307, 727305, 727304, 727303, 727302, 727301, 727300, 727298, 727297, 727296, 727295, 727294, 727293, 727292, 727290, 727289, 727288, 727287, 727286, 727284, 727282, 727281, 727278, 727277

Veiligheidsinstructies:

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen, waaronder een veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen.
- Gebruik het product alleen door gekwalificeerd personeel of onder hun toezicht.
- Zorg ervoor dat de werkomgeving goed verlicht is en vrij van obstakels.
- Vermijd tijdens het gebruik contact met water of een vochtige omgeving om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Het product is niet geschikt voor kinderen en moet buiten hun bereik worden gehouden.
- Gebruik het product alleen voor de bedoelde materialen en toepassingen.
- Controleer de boor of het gereedschap regelmatig op beschadigingen voordat u het gebruikt.
- Scherpe randen van de boor kunnen verwondingen veroorzaken, vermijd direct contact en zet de boor goed vast.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen om letsel door rondvliegende deeltjes te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er zich geen vreemde voorwerpen in het boorgebied bevinden om het risico op letsel of schade te minimaliseren.
- Houd losse kleding en haar uit de buurt van bewegende delen.
- Voer wervelstroomtests uit voor onverwachte elektrische kabels of leidingen.
- Lees de veiligheidsinstructies van de fabrikant en houd u aan alle aanbevolen bedrijfswaarden.
- Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in werking is.
- Controleer of de boor correct gemonteerd is en zet de houder goed vast, vooral met SDS max boorhamers.
- Hanteer de boor alleen met voldoende koeling en smering om oververhitting te voorkomen.
- Na gebruik op een veilige plaats opbergen om toegang door onbevoegden en verwondingen te voorkomen.