

Productveiligheidsinformatie

Kraanweegschaal KERN HFD 1T-4

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland

E-mail: info@kern-sohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 662433, 662431, 662425, 662422, 662412, 662398

Veiligheidsinstructies:

- Houd rekening met het maximale draagvermogen: 300 kg, 600 kg, 1500 kg, 3000 kg om overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kraanweegschaal ontworpen is voor het opgegeven maximale draagvermogen van 1500 kg.
- Gebruik de kraanweegschaal alleen binnen het aangegeven weegbereik om overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product niet overbelast wordt voor de opgegeven capaciteit en belasting.
- Producten die zwaardere lasten tillen, moeten worden uitgerust met voldoende veiligheidsmechanismen.
- Zorg voor veilige hantering en opslag van de kraanweegschaal.
- Lees en volg de instel- en bedieningsinstructies en de veiligheidsinstructies.
- Zorg ervoor dat de kraanweegschaal op een stabiele en vlakke ondergrond wordt gebruikt om kantelen of omvallen te voorkomen.
- Controleer voor gebruik op zichtbare schade en lekken in elektrisch aangedreven onderdelen.
- Regelmatig onderhoud en inspectie van het apparaat om veiligheidsdefecten te voorkomen.
- De afleesbaarheid van 0,5 kg moet worden gecontroleerd en onderhouden om nauwkeurige metingen te garanderen.
- Markeer duidelijk de gevaren die kunnen ontstaan door vallende lasten.
- Overschrijd de maximale leesbaarheidswaarden niet voor een nauwkeurige weergave.
- Gebruik de kraanweegschaal alleen voor de bedoelde toepassingen.
- Oefen geen overmatige of plotselinge druk uit op de schaal van de kraan.
- Kinderen en onbevoegden mogen zich niet in de buurt van de kraanweegschaal bevinden als deze in bedrijf is.
- De kraanweegschaal mag alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.
- Controleer de juiste functie voor gebruik.
- Gebruik geschikt ophang- en bevestigingsmateriaal.
- Koppel de weegschaal na gebruik los van de voeding en schakel hem uit voordat je hem schoonmaakt.