

Productveiligheidsinformatie

Boxwerkbank Schäfer Shop Select PWi 300-0, beuken multiplexplaat of MDF, tot 750 kg, B 3000 mm, kleurkeuze.

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland

E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 439829, 439827, 439826, 439825, 439822, 439821, 439589, 439587, 439586, 439585, 439582, 439581, 439349, 439347, 439346, 439345, 439342, 439341, 440069, 440067, 440066, 440065, 440062, 440061

Veiligheidsinstructies:

- Risico op verstikking door onjuist gebruik of onjuiste opslag van zware voorwerpen en kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen.
- Risico op elektrische schokken door onjuist contact met elektrische onderdelen; neem ESD-beschermingsmaatregelen in acht.
- Risico op letsel door scherpe randen of bewegende delen van laden en gereedschap; draag beschermende kleding.
- Gevaar door instabiele constructie als deze niet correct is gemonteerd; de werkbank moet stabiel en stevig aan de vloer worden bevestigd.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van 750 kg niet om kantelen of structurele schade te voorkomen.
- Vul de laden niet te vol; maximale belasting per lade 80 kg en per legbord 50 kg.
- Berg zware voorwerpen veilig op en zorg ervoor dat ze niet in laden en vakken worden geladen met een gewicht van meer dan 50 kg.
- Om de coating te beschermen mag de werkbank niet worden blootgesteld aan directe hitte of chemicaliën.
- Zorg ervoor dat het product ontoegankelijk is voor kinderen om het risico op letsel te vermijden.
- Houd het werkoppervlak schoon en vrij van gladde stoffen om vallen te voorkomen.
- Alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is; niet verkeerd gebruiken om letsel te voorkomen.
- Voer regelmatig stabiliteits- en mechanische controles uit om de veiligheid tijdens het gebruik te garanderen.
- Volg de installatie-instructies zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct worden geïnstalleerd.
- Controleer regelmatig de sloten en scharnieren van de lades om er zeker van te zijn dat ze goed werken en veilig zijn.
- Gebruik beschermende uitrusting zoals handschoenen en een veiligheidsbril, vooral bij gebruik in werkplaatsen.