

# Produktsicherheitsinformationen

## HP MLT-R116/SEE Trommelmodul schwarz

**Hersteller/Verantwortliche Person:** UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475  
Kamp-Lintfort, Deutschland

**E-Mail:** info@ufp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 181698

### Sicherheitshinweise:

- Sorgfältige Handhabung der Tonerkassette bei Austausch empfohlen, um eine Beschädigung der Druckereinheit zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen während des Austauschs der Tonerkassette.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Tonerkassette gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Halten Sie die Tonerkassette von Kindern fern, um ein Versehentliches Öffnen oder Verschlucken zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker während des Betriebs nicht blockiert wird, um Überhitzung zu vermeiden.