## **Produktsicherheitsinformationen**

## Gefahrstoffschrank BAUER GS-2, Stahlblech, unterfahrbar, für 2 x 200 I Fässer, B 1680 x T 690 x H 1780 mm, versch. Farben

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 460819, 460818, 460817, 460816, 460815, 460814

## Sicherheitshinweise:

- Nur für die Lagerung von Gefahrstoffen geeignet und nicht für den Außenbereich, es sei denn, es liegen geeignete Schutzmaßnahmen vor.
- Vor dem Gebrauch sind die aktuellen Sicherheitsdatenblätter der gelagerten Stoffe zu konsultieren und zu beachten.
- Der Schrank bleibt nur unter Aufsicht sicher, wenn er ordnungsgemäß abgeschlossen ist; Wartung der abschließbaren Türen sicherstellen, um unbefugten Zugang zu verhindern.
- Bei Verwendung von Transportgeräten sicherstellen, dass der Schrank stabil und gut gesichert ist; Mit geeigneten Hebezeugen transportieren, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Produkt nur gemäß den vorgesehenen Verwendungszwecken nutzen und für gefährliche Stoffe geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion auf mechanische Schäden sowie Überprüfung auf Korrosion oder andere Schäden am Stahlblech durchführen.
- Entsorgung von Gefahrstoffen gemäß den lokalen Vorschriften vornehmen und niemals Zünd- oder Wärmequellen in der Nähe zulassen.
- Bei der Handhabung von Fässern und Gefahrstoffen sichere Transportmethoden verwenden und geeignete Schutzausrüstung tragen.
- Zugang zu Gefahrstoffen nur für berechtigte Personen zulassen, und den Zugang zu abschließbaren Flügeltüren gewährleisten.
- Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen gewährleisten und den Schrank immer geschlossen halten, wenn nicht in Gebrauch.
- Sicherstellen, dass der Schrank sicher verankert ist, um Umkippen zu vermeiden. Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Schranks und überladen Sie ihn nicht.
- Regelmäßige Überprüfung der Türschlösser auf vollständige Funktionalität.
- Achtung: Nur für den Innenbereich und unter Dach verwenden.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu einer Gefährdung der Gesundheit führen.