

Produktsicherheitsinformationen

Isolierter Regalcontainer BAUER CEH 29-2, Stahl, Doppelflügeltor, B 3220 x T 1500 x H 3030 mm, versch. Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-Mail: info@bauer-suedlohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461140, 461139, 461138, 461137, 461136, 461135

Sicherheitshinweise:

- Auffangwanne regelmäßig auf Lecks überprüfen und sicherstellen, dass sie keine Risse oder Schäden aufweist.
- Sicherstellen, dass der Regalcontainer ordnungsgemäß geerdet ist, insbesondere bei Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3, sowie technische Belüftung verwenden.
- Nur wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lagern und dabei Auffangwanne verwenden, um Umweltrisiken zu vermeiden.
- Auf die schwer entflammable Beschaffenheit des Materials achten (Klasse B-s1 d0 gem. DIN EN 13501-1), aber trotzdem Sicherheitsvorkehrungen treffen.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion des Doppelflügeltors durchführen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten.
- Den Container nicht überladen und maximale Tragfähigkeit beachten.
- Bei Verwendung im Außenbereich Sicherstellen, dass der Container gegen Nässe und extreme Temperaturschwankungen geschützt ist, und auf technische Belüftung achten, wenn sie installiert ist.
- Schutzmaßnahmen gegen Kontakt mit gefährlichen Stoffen beachten, dabei geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Sorgfältige Handhabung mit Gabelstaplern oder Hubwagen erfordert Vorsicht.
- Nicht für die Lagerung von Lebensmitteln oder andere nicht zulässige Stoffe geeignet.
- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Gefahr der Freisetzung gefährlicher Stoffe sowie Erstickungs- und Stromschlaggefahr.
- Kontrolle und Protokollierung der Korrosionsempfindlichkeit regelmäßig durchführen.