

Produktsicherheitsinformationen

Hersteller/Verantwortliche Person: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland
E-Mail: info@cp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 404569, 404568, 404567, 404566, 404565, 404564, 404563, 404562, 404561, 404560, 404559, 404558, 404557, 404556, 404555, 404554, 404553, 404552, 404551, 404550

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass die Türen nicht überdehnt werden und die Türöffnungsbegrenzer beachtet werden, um Verletzungen zu verhindern.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Spinds für gefährliche oder schädliche Stoffe und achten Sie darauf, dass er nicht in feuchten oder extremen Umgebungen verwendet wird, um Korrosion zu verhindern.
- Der Schrank sollte auf einem stabilen und ebenen Untergrund stehen, und eine Niveauregulierung sollte für Stabilität erfolgen.
- Maximale Traglast der Sitzfläche, Ablageboden und Garderobenstange beachten; Überlastung vermeiden, um Bruch oder Umkippen zu verhindern.
- Schützen Sie sich vor scharfen Kanten und Ecken, die Verletzungen verursachen können, indem sie bei der Handhabung vorsichtig sind.
- Verwenden Sie nur die vorgesehenen Schlösser und Verschlüsse, um Sicherheit zu gewährleisten. Schließen Sie Sicherheits-Drehriegelverschlüsse ordnungsgemäß, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Vorsicht beim Öffnen und Schließen der Türen, um Quetschungen und Verletzungsgefahren durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.
- Produkt ist nicht für den Einsatz durch Kinder unter 3 Jahren geeignet und sollte außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, keine Flüssigkeiten in mechanische Teile zu bringen, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Schrank von Wärmequellen fern und beachten Sie, dass er für trockene Innenräume geeignet ist, um Schäden zu verhindern.
- Regelmäßige Überprüfung der Stabilität und Sicherheit der Konstruktion empfohlen, um Unfälle zu vermeiden.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, wie Schlösser und Befestigungen, und durch unsachgemäße Verwendung oder Überfüllung des Schrankes.