

# Informations sur la sécurité du produit

## Garnissage de rechange ESD Sintec, similicuir, Soutien lombaire

**Fabricant/Personne de contact** : Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland  
**e-Mail** : info@interstuhl-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéro d'article:** 308178

### Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû aux petites pièces
- Risque de glissement dû à une utilisation incorrecte du coussin
- Attention à l'utilisation de désinfectants qui pourraient endommager la surface du similicuir.