

Informations sur la sécurité du produit

Banc de vestiaires, fil en inox/alu, double, 1015/1500/2000 mm de long

Fabricant/Personne de contact : SYPRO Wolf GmbH, Am Galgenfeld 11a, 63571 Gelnhausen, Deutschland

e-Mail : info@sypro-wolf.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 44901, 44897, 44893, 135283, 135282, 135281

Instructions de sécurité:

- Le banc de vestiaire doit être stable sur un support afin d'éviter tout basculement. Utiliser des dispositifs antidérapants ou des patins réglables en hauteur.
- Évitez de soumettre le banc à une charge excessive afin d'éviter la fatigue des matériaux, la rupture ou le basculement.
- Veillez à retirer les bords tranchants ou les parties saillantes afin d'éviter les blessures.
- Il est indispensable de contrôler et d'entretenir régulièrement le banc et les patins, en particulier dans les établissements publics ou les pièces humides.
- Les instructions de montage doivent être suivies afin de garantir un montage sûr et correct et de minimiser les risques de sécurité.
- Convient à l'extérieur ou dans des pièces humides, mais à protéger des conditions climatiques extrêmes.
- N'oubliez pas que les enfants doivent être surveillés afin d'éviter tout danger potentiel.
- En cas d'utilisation professionnelle, s'assurer que le banc est adapté à un usage intensif.
- Évitez de l'utiliser à des températures extrêmes ou dans des produits chimiques agressifs.