

Informations sur la sécurité du produit

Gerbeur à ciseaux HX10

Fabricant/Personne de contact : PRAMAC GmbH, Merowinger Str. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
e-Mail : info.de@pramac.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 76120, 76119

Instructions de sécurité:

- Utiliser les gerbeurs uniquement dans le cadre de la charge définie de 1000 kg.
- S'assurer que le gerbeur est utilisé sur une surface stable et plane.
- Avant de soulever des charges, régler la hauteur des fourches à la hauteur de travail souhaitée.
- Utiliser l'arrêt d'urgence en cas de dysfonctionnement.
- Observer le signal sonore pendant les mouvements de fourche.
- Couper l'alimentation électrique avant l'entretien ou la réparation.
- Les utilisateurs doivent avoir pour instruction de lire les instructions de sécurité et d'utilisation.
- Les jeunes enfants et les personnes non formées doivent être tenus à l'écart.
- Les personnes non autorisées doivent rester à l'écart pendant le fonctionnement.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- Évitez de soulever des charges au-delà de la hauteur de levage maximale de 800 mm.
- Vérifier régulièrement que le produit ne présente pas de dommages visibles ou d'anomalies de fonctionnement.
- Ne recharger la batterie que conformément aux instructions et s'assurer que le chargeur est adapté à la tension du secteur utilisé.
- Effectuer régulièrement des tests de capteurs afin de garantir un système de levage et d'abaissement sans défaut.
- communiquer en cas de problème ou d'incident de sécurité le plus rapidement possible aux services responsables.