

Informations sur la sécurité du produit

Carton pliable 1 ou 2 cannelures, carton ondulé, diff. formats, brun, optimisé pour les dimensions europalettes

Fabricant/Personne de contact : TransPak AG, In der Au 7, 35606 Solms, Deutschland
e-Mail : info@transpak.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 661061, 661060, 150362, 150361

Instructions de sécurité:

- Pour une utilisation sûre du carton pliant, il convient de respecter les directives de stockage et de montage recommandées.
- Le carton pliable ne doit pas être en contact avec des substances chimiques ou des objets tranchants afin d'éviter tout dommage.
- Le matériau du carton pliable doit être solidement fixé à l'aide de bandes adhésives afin d'éviter qu'il ne glisse pendant le transport.
- Ne convient pas pour le contact avec les aliments, sauf si cela est expressément indiqué.
- Si le carton n'est pas stocké correctement, l'humidité peut nuire à sa solidité.
- Prudence lors du transport de cartons lourdement chargés ; respecter les mesures de sécurité pour le levage.
- Ne pas stocker les cartons à proximité de flammes nues, d'une chaleur excessive ou d'autres sources de chaleur afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Veuillez éliminer les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement.
- Les boîtes en papier kraft à 1 ou 2 cannelures ne doivent pas être utilisées en contact direct avec les aliments, sauf si elles sont expressément autorisées à cet effet.
- Le papier kraft résiste à l'humidité, mais n'est pas étanche. Les cartons ne doivent donc pas être utilisés pour le stockage ou le transport de liquides.
- Assurez-vous que les cartons sont stockés sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'ils ne se renversent ou ne s'effondrent.
- Éviter toute pression excessive ou poids supplémentaire sur les cartons afin de garantir leur intégrité structurelle.
- Les cartons doivent être tenus hors de portée des jeunes enfants afin de minimiser les risques d'étouffement.
- Protégez le carton de la lumière directe du soleil afin d'éviter la fatigue ou la décoloration des matériaux.
- Veillez à ce que le carton soit stocké dans un environnement sec afin de préserver sa solidité et sa stabilité.
- Évitez de surcharger le carton afin d'éviter tout risque de désintégration pendant le transport.