

Informations sur la sécurité du produit

Schäfer Shop Genius Table de réunion MODENA FLEX, hauteur ajustable, en forme de rectangle, pieds en T avec tubes ronds, l. 1400 x P 800 mm

Fabricant/Personne de contact : Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf, Deutschland
e-Mail : info@schaefer-shop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 147218, 145227, 145225, 145224, 145223

Instructions de sécurité:

- Les surfaces peuvent être nettoyées avec des désinfectants ; un test de compatibilité préalable à un endroit peu visible est recommandé.
- S'assurer que la hauteur de la table est correctement réglée afin d'éviter toute instabilité et tout basculement.
- Respecter les mesures de sécurité lors du montage de petites pièces (par ex. vis) afin d'éviter les blessures.
- Utiliser le produit conformément à la législation européenne en matière de sécurité et de santé.
- Installer la table de manière stable sur une surface plane ; vérifier régulièrement qu'elle ne bascule pas ou n'est pas branlante.
- Ne régler la hauteur de la table que dans la plage de 650 à 850 mm.
- Vérifier régulièrement les vis de compensation du sol pour assurer la stabilité.
- Protéger la surface des températures extrêmes et des produits de nettoyage agressifs.
- Ne pas utiliser la table dans un endroit humide ou directement ensoleillé.
- Tenir les pièces articulées et les mécanismes réglables en hauteur hors de portée des enfants.
- Protéger les arêtes vives ou les coins avec des protège-arêtes pour éviter les blessures.
- Lire attentivement et suivre les instructions de montage ; s'assurer que toutes les pièces sont correctement et solidement assemblées.
- Vérifier régulièrement la stabilité et l'usure, notamment en cas de réglage fréquent de la hauteur.
- N'utiliser que des produits de nettoyage appropriés pour ne pas abîmer les surfaces.
- Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures, un risque d'électrocution dû à un mauvais réglage de la hauteur, et un risque d'étouffement dû aux bords tranchants.