

Informations sur la sécurité du produit

Pied à coulisse d'atelier DIN862 1000mm avec pointes et bec FE L.150mm

Fabricant/Personne de contact : Mahr GmbH HELIOS-PREISSER, Ölbergstr. 19, 72501 Gammertingen, Deutschland
e-Mail : vertrieb@helios-preisser.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 723956, 723954, 723953, 723952

Instructions de sécurité:

- Une utilisation non conforme peut entraîner un risque de blessure.
- Ne pas utiliser à proximité de l'eau ou dans une zone humide, car cela peut augmenter le risque de court-circuit.
- Le pied à coulisse doit être manipulé avec précaution en raison de ses bords et pointes tranchants.
- Mesures de protection recommandées : Utiliser des gants lors des mesures pour éviter les éclats ou les empreintes digitales.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance et uniquement par un personnel formé.
- S'assurer que le produit correspond aux unités de mesure et aux échelles exactes afin d'éviter les erreurs de mesure.
- Avant l'utilisation, vérifier les consignes de sécurité marquées et le fonctionnement du produit.
- Les pointes et les composants de mesure doivent être régulièrement contrôlés pour s'assurer de leur usure, de leur détérioration et de leur précision.
- S'assurer que le produit est utilisé sur une surface stable afin d'éviter toute imprécision.
- N'utiliser que par du personnel formé et tenir les personnes non autorisées à l'écart.
- S'assurer que le produit est propre et non endommagé, vérifier l'absence de dommages visibles avant l'utilisation.
- Calibrage et inspection réguliers selon les instructions du fabricant.
- Insérer les consignes de sécurité conformément au règlement général sur la sécurité des produits.
- Protéger le produit des conditions d'utilisation dangereuses.
- Joindre des instructions claires pour une utilisation en toute sécurité.
- Utiliser des dispositifs de protection appropriés pour la mesure afin d'éviter les blessures.