

Informations sur la sécurité du produit

Bande abrasive ZK713X L.2000mm I.50mm K.120 pour STA/INOX/NE ZK VSM

Fabricant/Personne de contact : VSM-Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG,
Siegmundstr.17, 30165 Hannover, Deutschland
e-Mail : info@vsmag.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 700870, 700869, 700868, 700867, 700866, 700865, 700863, 700862

Instructions de sécurité:

- Porter des lunettes de protection pour éviter les blessures oculaires dues aux particules métalliques, aux étincelles et à la poussière.
- Utiliser un masque respiratoire approprié pour ne pas inhaler la poussière et les particules abrasives.
- Porter des vêtements de protection et des gants pour éviter tout contact cutané avec des matériaux abrasifs et toute blessure par étincelle.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables, car des étincelles peuvent se produire.
- Vérifier régulièrement que la bande abrasive n'est pas endommagée et ne pas utiliser les bandes endommagées.
- Ne convient pas à l'utilisation par des enfants : Danger dû aux pièces mécaniques.
- Éteindre la machine avant les travaux d'entretien et lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter les blessures.
- L'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes et des gants de protection, est recommandée.
- Sécurisez la pièce pendant le ponçage afin d'éviter les blessures.
- Avant de travailler sur des machines, s'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont intacts et que la zone de travail est exempte de dangers.
- Faire appel à un personnel qualifié pour l'utilisation et la manipulation de la bande abrasive.
- Convient pour les applications professionnelles et commerciales. Non recommandé pour les applications privées, à moins d'une formation préalable.
- Exposition au bruit lors de travaux de ponçage ; utiliser des protections auditives.
- Bien ventiler les espaces intérieurs pour minimiser la poussière et les vapeurs.
- N'utiliser la machine que conformément aux instructions d'utilisation. Respecter les consignes de sécurité du fabricant.