

Informations sur la sécurité du produit

Bande abrasive XK870X L.2000mm I.150mm K.120 pour STA/Titan/NE

Fabricant/Personne de contact : VSM-Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG,
Siegmundstr.17, 30165 Hannover, Deutschland
e-Mail : info@vsmag.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 701100, 701099, 701098, 701097, 701095, 701093, 701092, 701090, 701089, 701088, 701087, 701085, 701084, 701083, 701082

Instructions de sécurité:

- Utilisation recommandée avec des gants de protection appropriés, des lunettes de protection et des protections auditives afin d'éviter toute lésion de la peau, des yeux et de l'ouïe.
- Utiliser une protection respiratoire pour minimiser les poussières inhalables et les risques pour la santé liés aux poussières métalliques.
- Conserver le produit hors de portée des enfants et ne pas le laisser à la portée des enfants. Risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Attention : une abrasion élevée peut entraîner une production de chaleur importante. Contrôler régulièrement l'appareil et l'arrêter en cas de production de chaleur extrême.
- Ne pas utiliser sur des appareils électriques qui ne sont pas correctement mis à la terre. Avant de changer la bande abrasive, éteindre la machine et la débrancher du réseau électrique.
- Ne pas utiliser les bandes abrasives au-delà de leur vitesse de rotation maximale afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Attention lors du traitement de matériaux à arêtes vives, les arêtes vives et les matériaux abrasifs peuvent provoquer des blessures.
- N'utiliser que conformément à l'usage prévu. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures. Lire le mode d'emploi.
- En cas d'utilisation d'une bande abrasive, la monter correctement pour éviter qu'elle ne glisse.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux combustibles ou inflammables. Des étincelles peuvent se produire.
- Avant toute utilisation, consulter les fiches techniques et de sécurité et vérifier que le produit ne présente pas de défauts.
- La zone de travail doit être propre, exempte de matériaux inflammables et bien ventilée afin d'éviter les problèmes respiratoires dus à la poussière.
- Éviter tout contact avec la peau : ne pas toucher directement avec la main lorsque la bande abrasive est en service.
- Le produit est uniquement destiné à un usage professionnel. Fournir les fiches de données de sécurité.
- Peut avoir des bords tranchants, porter des vêtements de protection.