

# Informations sur la sécurité du produit

## Bande abrasive CS 411 X L.2000mm L.50mm K.80 pour INOX ZK KLINGSPOR

**Fabricant/Personne de contact :** Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, Deutschland  
**e-Mail :** verkauf@klingspor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 701782, 701781, 701780, 701174, 701172, 701171, 701170, 701169, 701168, 701166

### Instructions de sécurité:

- Évitez tout contact direct du produit avec la peau ; portez des gants de protection appropriés pour éviter toute irritation de la peau.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de la poussière de ponçage, des étincelles et des particules en suspension.
- Utilisez des masques de protection respiratoire appropriés pour éviter d'inhaler la poussière et les particules de ponçage.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'une flamme nue ou d'une source d'inflammation, car des étincelles peuvent se produire.
- N'utilisez le produit que dans des endroits bien ventilés afin de minimiser l'exposition à la poussière et aux produits chimiques.
- Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation et une élimination sûres du produit.
- Veillez à ce que la bande abrasive soit correctement serrée et installée afin d'éviter les accidents ou les glissements.
- Maintenez le poste de travail libre de toute autre personne pendant le fonctionnement afin d'éviter les blessures.
- Ne pas utiliser au-delà des vitesses recommandées afin d'éviter les ruptures ou l'usure excessive.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables ou dans un environnement humide.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Maintenez le lieu de travail bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussière.
- Lisez attentivement la documentation d'utilisation et les consignes de sécurité avant de l'utiliser.