

Informations sur la sécurité du produit

Papier abrasif PS 11 L280xl230mm K.1500 pour peinture/métal SiC

Fabricant/Personne de contact : Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, Deutschland
e-Mail : verkauf@klingspor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 701687, 701686, 701685, 701684, 701682, 701681, 701680, 701679, 701678, 701676, 701675, 701674, 701673, 701672, 701670, 701669, 701612

Instructions de sécurité:

- Il est recommandé d'utiliser des masques de protection respiratoire pour éviter d'inhaler des poussières, en particulier des poussières de ponçage.
- Le port de lunettes de protection est fortement recommandé pour éviter les irritations oculaires et les blessures dues à la poussière de ponçage et aux particules.
- Utiliser une protection appropriée pour les mains et les yeux afin d'éviter les blessures, notamment en cas de contact avec la poussière de ponçage et les produits chimiques.
- Conserver les produits en toute sécurité et hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement par de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ne pas inhaler ou avaler la poussière de ponçage ; appliquer les mesures de protection appropriées.
- Travailler dans des zones bien ventilées afin de minimiser l'exposition à la poussière et aux produits chimiques volatils.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux en raison d'une possible irritation. Se laver soigneusement les mains et la bouche après utilisation.
- Un stockage approprié est nécessaire pour préserver la qualité du papier abrasif, le protéger de l'humidité.
- Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Veillez à n'utiliser le papier abrasif qu'avec des matériaux prévus à cet effet afin d'éviter les risques tels que la surchauffe.
- Évitez de l'utiliser sur des surfaces mouillées ou humides afin de ne pas altérer les propriétés du matériau.
- S'assurer que l'équipement de protection approprié est porté (par exemple, masque respiratoire, lunettes de protection), en particulier lors du traitement de la peinture et des métaux.
- Consulter les fiches techniques et les informations de sécurité du fabricant.
- Éviter les températures élevées pendant le ponçage afin de réduire le risque d'incendie.
- En cas d'utilisation prolongée, faire des pauses pour éviter le surmenage.