

# Informations sur la sécurité du produit

## Meule sur tige ZY STEEL D25xH45mm 6mm corindon supérieur ADW 30 KE PFERD

**Fabricant/Personne de contact :** August Rüggeberg GmbH&Co.; KG Pferd - Werkzeuge, Hauptstr. 13, 51709 Marienheide, Deutschland

**e-Mail :** info@pferd.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 701915, 701914, 701912, 701911, 701910, 701909, 701908, 701906, 701905, 701904, 701903, 701902, 701900, 701899, 701898, 701897, 701896, 701895, 701893, 701892, 701891, 701890, 701889, 701887

### Instructions de sécurité:

- Portez des lunettes de protection et des protections auditives afin d'éviter les blessures aux yeux et aux oreilles.
- Utiliser un masque respiratoire approprié pour éviter l'inhalation de poussières et de particules.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau.
- Respecter les vitesses de rotation maximales : Ne pas dépasser afin d'éviter toute rupture ou dommage (34000, 52000, 95400, 47700, 23800, 25700, 32400, 42400, 66000, 62800, 119300, 93600, 130700, 206100 min<sup>-1</sup>).
- Porter des gants pour éviter les blessures dues aux arêtes vives ou aux surfaces chaudes.
- Veiller à une aération suffisante, en particulier lors du traitement de l'acier et de l'acier moulé.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables.
- Conserver la meule sur tige hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement par de petites pièces.
- Utiliser uniquement par du personnel formé et lire attentivement le mode d'emploi et le respecter.
- S'assurer qu'aucun vêtement ou cheveu détaché ne puisse pénétrer dans la zone de travail.
- Avant l'utilisation, vérifier l'absence de dommages visibles et s'assurer que le produit est adapté à l'application.
- Éliminer correctement conformément aux réglementations locales, en particulier lorsque le matériel est utilisé.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides, car il y a un risque de choc électrique.