

Informations sur la sécurité du produit

Outil d'insertion de bagues 7218-41 SW 41mm 14x18mm CV-acier GEDORE

Fabricant/Personne de contact : GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Str. 149,
42899 Remscheid, Deutschland
e-Mail : info@gedore.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 711510, 711509, 711508, 711506, 711505, 711504, 711502, 711501, 711500,
711499, 711498, 711497, 711495, 711494, 711493, 711492, 711491, 711490, 711488, 711487, 711486,
711485, 711484, 711483, 711481

Instructions de sécurité:

- N'utiliser l'outil que pour l'usage auquel il est destiné et conformément au mode d'emploi.
- S'assurer que l'outil est en parfait état avant de l'utiliser ; ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Tenir l'outil hors de portée des enfants, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Porter un équipement de protection approprié tel que des gants et des lunettes de protection pendant l'utilisation.
- Se tenir à une distance sûre des pièces mobiles afin d'éviter les blessures par écrasement.
- Avant l'utilisation, s'assurer que l'outil est correctement et solidement fixé.
- Effectuer des contrôles réguliers pour vérifier l'absence d'usure et de dommages.
- Pour les outils dynamométriques, respecter la plage de couple indiquée.
- Ne pas utiliser si l'état est défectueux, mais le jeter ou le remplacer immédiatement.
- Protéger des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.
- Utiliser l'outil uniquement dans des conditions sèches.
- Bloquer la pièce à travailler pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Lire attentivement et suivre les consignes de sécurité du fabricant avant l'utilisation.
- Maintenez la zone de travail propre et libre de tout obstacle afin d'éviter les accidents.
- Ne pas le surcharger pour éviter de le casser ou de l'endommager.