

Informations sur la sécurité du produit

Clé dynamométrique 8581-01 1 pouce 600-1500 Nm GEDORE

Fabricant/Personne de contact : GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Str. 149, 42899 Remscheid, Deutschland

e-Mail : info@gedore.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 716588, 716587, 716585, 716581, 716579

Instructions de sécurité:

- Conservez la clé dynamométrique hors de portée des enfants. Attention : risque d'étouffement en cas d'utilisation non conforme.
- Évitez toute utilisation inappropriée afin de minimiser les risques de blessures et de dommages. Attention : risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
- Vérifier régulièrement le fonctionnement et l'étalonnage de la clé dynamométrique afin de garantir la précision et la sécurité (précision de déclenchement de $\pm 3\%$).
- Lors de l'utilisation de la clé dynamométrique, portez un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de protection, afin d'éviter toute blessure.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit afin de garantir une utilisation sûre.
- Veillez à ce que la clé dynamométrique soit correctement calibrée et que l'affichage de l'échelle et les réglages soient régulièrement contrôlés.
- N'effectuez les travaux d'entretien que conformément aux instructions du fabricant et stockez toujours l'appareil dans la boîte en plastique fournie.
- Ne jamais charger la clé dynamométrique au-delà de la valeur de réglage maximale et ne pas l'utiliser si l'appareil est endommagé ou usé.
- Ne doit être utilisé que par des personnes compétentes afin d'éviter tout risque de blessure.
- La clé dynamométrique est conçue pour un usage professionnel et doit être protégée de l'humidité et de la chaleur excessive.
- Des informations de sécurité concernant l'utilisation et l'entretien, ainsi que l'indication du bruit généré par le couple maximal, doivent être incluses.