

# Informations sur la sécurité du produit

## Schulte Lagertechnik Paroi arrière en treillis métallique pour montants S625-A18, S635-B20 et S645-B25

**Fabricant/Personne de contact :** Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

**e-Mail :** info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 657398, 657397, 657396, 657395, 657394, 657393, 657392, 657391, 657390, 657389, 657388, 657387

### Instructions de sécurité:

- S'assurer que la paroi arrière est correctement et solidement fixée au cadre du montant afin d'éviter la chute de marchandises stockées.
- Selon la règle DGUV 108-007 (BGR 234), la paroi arrière est obligatoire à partir d'une hauteur de 2000 mm.
- Les mailles de 50 x 50 mm doivent être respectées pour garantir la sécurité.
- L'entretoise doit être correctement installée afin de garantir un espace de 150 mm à l'arrière du cadre.
- Risque d'étouffement dû à une manipulation incorrecte ou à la chute de petites pièces.
- Il existe un risque de blessure par la chute de produits stockés en cas de montage incorrect ou de maintien insuffisant.
- Le produit doit être utilisé dans les zones et les voies de circulation prévues, conformément aux instructions de sécurité.
- Il est nécessaire d'inspecter régulièrement le cadre de la grille pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il est bien fixé.
- Assurer l'installation uniquement sur des supports de 100 mm de large prévus à cet effet.