

Lexmark (220 - 240 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit LRP

für Lexmark MS810 - MS811 - MS812 - MX710 - MX711 - MX810 - MX811 - MX812

Gruppe	Toner
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40X7744
EAN/UPC	5711045687754



Beschreibung

Sie finden die Ersatzteilnummer als zweistelligen Typencode an der Fixierstation, in den Geräteinformationen, die Sie über Embedded Web Server aufrufen, oder auf der Menüseite.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark - Wartung der Druckerfixiereinheit - LRP
Produkttyp	Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie	Laser
Preistyp	Lexmark Return Program (LRP)
Kompatibel mit	Lexmark MS810, MS811, MS812, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812

Ausführliche Details

	Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp	Wartung der Druckerfixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie	Laser
	Verschiedenes
Preistyp	Lexmark Return Program (LRP)
	Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit	Lexmark MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MX710de, MX710dhe, MX711de, MX711dhe, MX711dte, MX711dtfe, MX711dtme, MX711dtpe, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.