

Productveiligheidsinformatie

Bord nooduitgang

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Cappi GmbH & Co. KG, In der Gasse 2b, 57648 Unnau, Deutschland

E-mail: info@cappi.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 84310, 84309

Veiligheidsinstructies:

- Het bord moet langdurig fotoluminescent zijn als er onvoldoende veiligheidsverlichting is.
- Fotoluminescente vluchtwegaanduidingen zijn vereist als er onvoldoende veiligheidsverlichting is volgens ASR A1.3.
- Zorg ervoor dat het bord voldoet aan de vereisten van DIN 53438-3 voor brandgedrag van klasse F1.
- Voer regelmatig visuele inspecties en onderhoud van het bord uit om de zichtbaarheid te garanderen.
- Houd het bord vrij van vuil dat de zichtbaarheid kan verminderen.
- Het bord voldoet aan de eisen van ASR A1.3 en BGV A8.
- Alle bedrijven moeten fotoluminescente brandbeveiligings- en vluchtwegsymbolen gebruiken in overeenstemming met ASR A 3.4/3.
- Veiligheidsinformatie en -instructies moeten worden verstrekt in een taal die consumenten kunnen begrijpen.