

Productveiligheidsinformatie

ESD-werkbank met legbord TRESTON TPH

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Treston Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047 Hamburg, Deutschland

E-mail: info.de@treston.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 90085, 90084, 90083, 90082, 90081

Veiligheidsinstructies:

- Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen, vooral bij het werken met elektronische onderdelen.
- Risico op overbelasting door onjuist gebruik met een draagvermogen tot 300 kg. Overschrijd het draagvermogen van het tafelframe niet (max. 300 kg op het werkblad, max. 50 kg op het legbord) om stabiliteit en veiligheid te garanderen.
- Risico op elektrische schokken door verkeerd aangesloten elektrische apparaten of onjuist gebruik van elektrische onderdelen. Zorg ervoor dat alle elektrische onderdelen in goede staat zijn.
- Zorg ervoor dat de werktafel stabiel staat tijdens gebruik om letsel door omvallen of wiebelen te voorkomen.
- Om letsel te voorkomen, mag de tafel alleen in hoogte worden versteld door een geschikt persoon volgens de instructies en wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de tafel ergonomisch is ingesteld.
- Gebruik de ESD-coating en maatregelen om de veiligheid van gevoelige elektronische componenten te garanderen en het risico op elektrostatische ontlading te verminderen. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen.
- Gebruik de tafel niet in een vochtige omgeving om roest of andere schade te voorkomen.
- Let op: Treston ESD werkbank is alleen ontworpen voor commercieel gebruik.
- Lees en volg de instructies zorgvuldig voor installatie en gebruik.
- Zorg ervoor dat het tafelloppervlak en het werkblad schoon zijn en vrij van beschadigingen of statische ladingen, vooral bij het hanteren van elektronische onderdelen.
- Voer regelmatig inspecties en onderhoud uit om de veiligheid van het product op lange termijn te garanderen.
- Gebruik alleen ESD-veilige gereedschappen en materialen voor het hanteren van gevoelige elektronische onderdelen.
- Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding om huid- en oogletsel te voorkomen.
- Hanteer het werkblad niet met scherpe voorwerpen of chemische stoffen om schade aan de ESD-coating te voorkomen.
- Instructies voor een correcte verwijdering van het product in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.