

Productveiligheidsinformatie

Elektrische disselstapelaar Staxio SWE 100

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland

E-mail: info@de.toyota-industries.eu

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 77499, 77498

Veiligheidsinstructies:

- Verstikkingsgevaar als de dissel verkeerd wordt gehanteerd door vastklemmen of knellen en onjuist gebruik van de bedieningselementen.
- Risico op uitglijden door onvoldoende documentatie van de bedrijfsomstandigheden.
- Risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van het elektrische systeem of contact met elektrische onderdelen.
- Risico op letsel door onjuist gebruik bij ongunstige lastverschuiving en bij het tillen van zware lasten.
- Neem altijd de bedieningsinstructies in acht om risico's door overbelasting te voorkomen.
- Let op: Als de meeloopstapelaar op een ongelijke ondergrond wordt gebruikt, bestaat het risico dat hij omvalt.
- Alleen gebruiken door getraind personeel. Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik.