

Productveiligheidsinformatie

Sintec ESD-werkstoel met opstaphulp, met glijders (zonder bekleding)

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 308150

Veiligheidsinstructies:

- Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen, vooral bij gebruik van onbeveiligde zit- en rugleuningelementen.
- Risico op elektrische schokken als de elektrische of geleidende onderdelen onjuist worden gebruikt.
- Neem de veiligheidsinstructies in acht voor een juist gebruik van het klimhulpmechanisme.
- Zorg ervoor dat de stabiliteit van de stoel gegarandeerd is bij maximaal gebruik.
- Gebruik de stoel niet in omgevingen met extreme temperaturen of vochtigheid.
- Controleer de glijders regelmatig op slijtage om het risico op uitglijden of vallen te voorkomen.