

Productveiligheidsinformatie

ESD-labostoel 9103E

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 307964, 307963

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de stoel op een stevige en stabiele ondergrond wordt gebruikt om kantelen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de gasveer correct is ingesteld en stel deze nooit bij tijdens het gebruik om ongelukken te voorkomen.
- De stoel is elektrisch geleidend, dus zorg ervoor dat er geen vochtige omstandigheden zijn.
- De wielen van de stoel zijn geschikt voor de betreffende vloer; onjuist gebruik kan leiden tot schade.
- Volg de bijgeleverde instructies zorgvuldig op bij het monteren en onderhouden van de stoel.
- De stoel kan beschadigd raken door onjuist gebruik en er mogen geen zware voorwerpen op worden geplaatst.
- Vermijd vocht op de zitting om scheuren in het kunstleer te voorkomen.