

Productveiligheidsinformatie

Brother trommelmodule DR-1050

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475 Kamp-Lintfort, Deutschland

E-mail: info@ufp.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 183351

Veiligheidsinstructies:

- Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar omdat het kleine onderdelen kan bevatten die verstikkingsgevaar opleveren.
- Zorg ervoor dat de printer is losgekoppeld van de voeding wanneer u de trommelmodule installeert om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Neem de plaatselijke voorschriften voor de juiste verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in acht voordat u de trommelmodule weggooit.