

Productveiligheidsinformatie

Premium-Line stekkerdozen, 6-voudig

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: H. Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland
E-mail: info@brennenstuhl.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 174039, 174035, 174034

Veiligheidsinstructies:

- Alleen gebruiken in droge ruimtes.
- Contactdoosstrips zijn geen speelgoed; buiten bereik van kinderen houden. Houd het product buiten het bereik van kleine kinderen. Controleer of de kinderbeveiliging correct werkt en of de stopcontacten kinderveilig zijn.
- Overbelast de stekkerdoos niet met meer watt dan aangegeven. Vermijd overbelasting van de stekkerdoos om brandgevaar te voorkomen. Gebruik geen apparaten die de maximale belastbaarheid van de stekkerdoos overschrijden.
- Zorg ervoor dat de stekkerdozen niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Houd de stekkerdoos uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen en gebruik hem niet als hij beschadigd is. Gebruik de stekkerdoos niet als de aansluitkabel beschadigd of gebarsten is.
- Schakel de stekkerdoos uit als hij niet wordt gebruikt.
- Alleen gebruiken in combinatie met elektrische apparaten die zijn goedgekeurd voor gebruik in de EU.
- Gebruik het product niet in extreem vochtige omstandigheden of in de buurt van water. De stekkerdoos is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Controleer voor gebruik of het aansluitsnoer en de stopcontacten in perfecte staat zijn.
- Voor elk gebruik moet gecontroleerd worden of de veiligheidsschakelaar goed werkt. Controleer of de veiligheidsschakelaar goed werkt voordat u de stekkerdoos gebruikt.
- Raak het stopcontact nooit aan met natte handen om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Risico op verstikking door onjuist gebruik van de stekkerdoos, vooral als kleine onderdelen defect of los zijn.
- Risico op elektrische schokken door verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van hoekinzetstukken die mogelijk niet compatibel zijn.