

Productveiligheidsinformatie

GLORIA CO2-brandblusser KS2SBS

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Gloria GmbH, Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh, Deutschland

E-mail: info@gloria.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 98882

Veiligheidsinstructies:

- Risico op verstikking door onjuiste behandeling of inademing van kooldioxide
- Risico op elektrische schokken bij gebruik op elektrische systemen tot 1.000 V
- Gevaar door onjuiste opslag bij extreme temperaturen (-30° tot +60°C)
- Veiligheidsinstructies voor correct gebruik en verwijdering van de brandblusser