

Productveiligheidsinformatie

Sok 986KK 1/2 inch zeskant SW 12mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Gldenwerther Bahnhofstr. 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland
E-mail: info@hazet.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 717003, 717002, 717001, 717000, 716999, 716998

Veiligheidsinstructies:

- Alleen voor volwassenen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.
- Houd het product uit de buurt van kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Niet werken met beschadigd gereedschap. Niet gebruiken als het product beschadigd of versleten is.
- Zorg ervoor dat het product in een droge omgeving wordt gebruikt om corrosie te voorkomen.
- Mag alleen gebruikt worden door personen die vertrouwd zijn met het omgaan met gereedschap.
- Risico op letsel door onjuist gebruik, met name door het toepassen van overmatige kracht.
- Let op: Gereedschap is scherp en kan verwondingen veroorzaken.
- Zorg voor een stabiele ondersteuning om wegglijden te voorkomen.
- Kleine onderdelen kunnen letsel veroorzaken als er verkeerd mee wordt omgegaan.
- Bij onjuist gebruik bestaat het risico op letsel door terugslag van gereedschap.
- Niet gebruiken in de buurt van lekkende of onder spanning staande elektrische onderdelen en zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld.
- Neem veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen op in de taal van de consument.
- Alleen te gebruiken met schroefbits die voldoen aan de specificaties.
- Controleer voor gebruik of de inbus correct in de vierkante aandrijving is geplaatst.
- Behandel het product volgens de instructies van de fabrikant.
- Buig niet dicht bij het werkstuk om letsel te voorkomen.
- Neem de veiligheidsmaatregelen in acht om letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat aan alle veiligheidsvereisten van dealers is voldaan voordat er gereedschap wordt geleverd.
- Zorg voor een correcte verwijdering van potentieel gevaarlijk materiaal.
- Verstikkingsgevaar door onjuist gebruik van het inzetstuk van de dopsleutel.