

Productveiligheidsinformatie

Basic 9135 laboratoriumdraaistoel, met glijders, kunstleer, Stamskin Top grijs

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
E-mail: info@interstuhl-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 308006, 308005, 308004, 308003, 308002, 308001

Veiligheidsinstructies:

- Houd rekening met de maximale belastbaarheid. Overschrijd de maximale belasting van de stoel niet om structurele schade en letsel te voorkomen.
- Overschrijd de zithoogte niet, wees voorzichtig bij het gebruik van de hoogteverstelling met gasveer.
- Zorg ervoor dat de stoel op een stabiele, vlakke ondergrond staat om kantelen te voorkomen.
- Controleer regelmatig op slijtage. Controleer de stabiliteit van de stoel en de wielen regelmatig.
- Alleen gebruiken op vlakke oppervlakken.
- Gebruik antislipvloerbedekking.
- Neem bij onjuiste installatie of gebruik contact op met de fabrikant.
- Leun tijdens het gebruik niet te veel naar achteren om het risico op letsel door vallen te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat alle schroeven, bevestigingen en verbindingen regelmatig worden gecontroleerd op sterkte om een veilig gebruik te garanderen.
- De stoel is niet geschikt voor gebruik in omgevingen met een hoge chemische blootstelling en vochtige omgevingen.
- Vervang glijders als ze versleten zijn.
- Niet geschikt voor kinderen en kwetsbare personen vanwege mechanische risico's. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar omdat er kleine onderdelen aanwezig kunnen zijn. Gebruik wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 14 jaar.
- Controleer voor gebruik of de uitwendige condities van het product overeenkomen met de specifieke gebruiksomstandigheden in het laboratorium.
- Houd de stoel schoon en voer regelmatig onderhoud uit.
- Vermijd zitten als de gasveer beschadigd is.
- Reinig het oppervlak van het kunstleer met geschikte ontsmettingsmiddelen en houd de scherpste voorwerpen uit de buurt van het zitoppervlak.
- Houd de stoel uit de buurt van directe warmtebronnen.
- Risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van elektrische onderdelen.
- Het kunstleer is antibacterieel, maar volg de onderhoudsinstructies om schade te voorkomen.