

# Produktsicherheitsinformationen

## Sintec ESD-Arbeitsdrehstuhl mit Aufstiegshilfe, mit Gleiter (ohne Polsterelement)

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland  
**E-Mail:** info@interstuhl-group.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 308150

### Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, insbesondere durch die Verwendung ungesicherter Sitz- und Rückenelemente.
- Gefahr des Stromschlags bei unsachgemäßer Verwendung der elektrischen beziehungsweise leitfähigen Teile.
- Sicherheitsanweisungen zur ordnungsgemäßen Nutzung des Aufstiegshilfe-Mechanismus beachten.
- Achten Sie darauf, dass die Stabilität des Stuhls bei maximaler Nutzung gewährleistet ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Stuhls in Umgebungen mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Regelmäßige Überprüfung der Gleiter auf Abnutzung zur Vermeidung von Rutsch- oder Sturzgefahr.