

# Produktsicherheitsinformationen

## Brother Trommelmodul DR-1050

**Hersteller/Verantwortliche Person:** UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475  
Kamp-Lintfort, Deutschland

**E-Mail:** info@ufp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 183351

### Sicherheitshinweise:

- Das Produkt nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da es Kleinteile enthalten könnte, die Erstickungsgefahr darstellen.
- Sicherstellen, dass der Drucker bei der Installation des Trommelmoduls vom Stromnetz getrennt ist, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Bevor Sie das Trommelmodul entsorgen, die lokalen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten beachten.