

# Produktsicherheitsinformationen

## ESD-Wechselpolster Sintec, Kunstleder, Lendenbausch

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland

**E-Mail:** info@interstuhl-group.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummer:** 308178

### Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr durch Kleinteile
- Rutschgefahr durch nicht ordnungsgemäße Verwendung des Polsters
- Vorsicht bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln, die die Oberfläche des Kunstleders beschädigen könnten