

Produktsicherheitsinformationen

HP Tonerpatrone CLT-C404S, cyan

Hersteller/Verantwortliche Person: UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475 Kamp-Lintfort, Deutschland

E-Mail: info@ufp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 171087

Sicherheitshinweise:

- Achtung: Tonerpulver kann gesundheitsschädlich sein, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.
- Umweltwarnung: Entsorgen Sie leere Tonerkartuschen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Produkt nicht in die Hände von Kindern lassen, da es verschluckbare Teile enthalten könnte.
- Beim Austausch der Tonerkartusche den Drucker ausschalten und abkühlen lassen, um Verbrennungen zu vermeiden.