

Produktsicherheitsinformationen

Brother Farblaserdrucker HL-L8260CDW, Druck bis 31 S./Min., für Arbeitsgruppen

Hersteller/Verantwortliche Person: TD SYNnex Germany GmbH & Co. OHG, Kistlerhofstr. 75, 81379 München, Deutschland
E-Mail: info@techdata.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 177530

Sicherheitshinweise:

- Achtung vor hohen Temperaturen beim Betrieb, kann das Gehäuse erhitzen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Verbrauchsmaterialien, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Der Drucker ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.
- Halten Sie den Drucker von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Nutzung bei unzureichender Belüftung kann Überhitzungsgefahr verursachen.