

Produktsicherheitsinformationen

Brother Schriftbandkassette TZe-S, diverse Breiten und Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475 Kamp-Lintfort, Deutschland

E-Mail: info@ufp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 71090, 71089, 71088, 71086, 71085, 71084, 71063, 71062, 71059, 71057, 71056, 71055, 71054, 71053, 71052, 71050, 71049, 71045

Sicherheitshinweise:

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet aufgrund von Kleinteilen, Erstickungsgefahr.
- Nicht in die Hände von Kindern geben, aufbewahren außerhalb der Reichweite von Kindern, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Nicht in der Nähe von Feuer, Hitzequellen oder extremen Temperaturen verwenden, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
- Nicht in Kontakt mit Lebensmitteln verwenden, nicht für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Achtung bei der Verwendung auf sensiblen oder empfindlichen Oberflächen, starke Klebkraft kann Schäden verursachen. Vor Anwendung testen.
- Vermeidung von Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit und aggressiven Chemikalien, um Klebkraft nicht zu beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie die Anwendung auf rauen, strukturierten, unebenen oder nassen Oberflächen ohne ausreichende Tests.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, um Farbveränderungen und Klebkraftverlust zu verhindern.
- Auf rauen Oberflächen kann die Klebkraft variieren, das Produkt möglicherweise nicht spurlos entfernt werden.
- Nicht auf brennbaren oder leicht entzündlichen Oberflächen verwenden.
- Verpackung beachten wegen Entsorgungshinweisen.
- Bei direktem Hautkontakt, Augen oder Schleimhäuten vorsichtig sein, um Reizungen zu vermeiden.
- Nicht zur Verwendung auf der Haut geeignet, Klebebänder können Hautirritationen verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf vorgesehenen Oberflächen, nicht als Spielzeug geeignet.
- Vermeiden Sie unsachgemäßen Gebrauch, um ein Abreißen oder Verlust der Klebkraft zu vermeiden.
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass Oberflächen sauber und trocken sind, um optimale Klebkraft zu gewährleisten.