

Produktsicherheitsinformationen

KYOCERA TK-5290 Tonerkassette

Hersteller/Verantwortliche Person: UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475 Kamp-Lintfort, Deutschland

E-Mail: info@ufp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 174595, 174594, 174593, 174592

Sicherheitshinweise:

- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen, da die Tonerkartusche kleine Teile enthalten könnte, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Vor dem Austausch der Tonerkartusche sicherstellen, dass der Drucker vom Stromnetz getrennt ist, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Die Tonerkartusche bei der Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronikprodukten behandeln, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Vor der Verwendung die Sicherheitshinweise lesen.
- Toner nicht direkt berühren, um Hautreizungen zu vermeiden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- Falls während der Nutzung Haut- oder Augenreizungen auftreten, sofort ausführlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Übermäßigen Kontakt mit Tonerpulver vermeiden. Bei Kontakt mit dem Mund sofort den Mund gründlich ausspülen.
- Nicht verbrauchten Toner gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
- Toner nicht überhitzen oder bei übermäßiger Hitze verwenden.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, da der Toner Staub erzeugen kann.
- Sicherstellen, dass die Tonerkartusche ordnungsgemäß installiert ist, um Auslaufen zu vermeiden.
- Tonerkartuschen nur in kompatiblen Druckern verwenden, um Schäden zu verhindern.